



**Anbefaling og
retningslinjer ved
asbest**

Rester af tagplader på loftrum

Information til ejendomsfunktionærer, håndværkere og beboer

Indledning

Taget er oprindeligt udført med eternitskiffer. Eternitskifferen indeholder asbest. I forbindelse med at taget blev lagt på og det blev udskiftet er små stykker af taget faldet ned på isoleringen. Der kan derfor være en lille risiko for at fibre fra taget ligger på isolering samt på spær.

Sikkerhedsforanstaltninger

Ved ophold i loftrummet

Skal I blot besigtige forholdene i loftrummet kræves ingen særlige sikkerhedsforanstaltninger. I skal dog bære støvafvisende tøj (ikke fiberpels). Efterfølgende tørres undersiden af sko/støvler af med en fugtig klud, som kasseres. Kluden betragtes som affald, som kan indeholde asbest.

Flytte ting på loftrummet:

Skal I flytte ting på loftrummet, som kan have støv fra gammelt tagmateriale på ydersiden, skal I anvende åndedrætsværn med P2-maske og støvafvisende tøj.

Efterfølgende tørres undersiden af sko/støvler af med en fugtig klud, som kasseres. Åndedrætsværn kasseres. Kluden og åndedrætsværn betragtes som affald, som kan indeholde asbest.

Fjerne ting fra loftrummet

Skal I flytte ting fra loftrummet, som kan have støv fra gammelt tagmateriale på ydersiden, skal I anvende åndedrætsværn med P2-maske og støvafvisende tøj.

Inden I fjerner ting fra loftrummet, skal I rengøre disse med en fugtig klud.

Efterfølgende tørres undersiden af sko/støvler af med en fugtig klud, som kasseres. Åndedrætsværn kasseres. Kluden og åndedrætsværn betragtes som affald, som kan indeholde asbest.

Affald indeholdende asbest

Affald som kan indeholde asbest afleveres i en lukket pose ved varmemesteren. Skriv asbest på posen.

Information til ejendomsfunktionærer og håndværkere

Indledning

Denne side er et supplement til side 1, som skal udleveres til personer, som opholder sig på loftrum i forbindelse med arbejde for en arbejdsgiver.

Instruktion

Inden arbejdet påbegyndes, skal medarbejder instrueres om, sundhedsfarerne ved arbejdet og hvorledes det udføres sikkert.

Professionel rengøring af loftrum

Ved professionel rengøring af loftrum anvendes en H-klassificeret støvsuger (EN 60335-2-69). Brugte filtre bortskaffes som støvende asbestaffald.

Indkapsling af emner:

Emner som er vanskelige at rengøre på loftet, kan pakkes ind i 2 lag plastik inden de fjernes fra loftet. Emnerne rengøres efterfølgende udenfor eller under udsug.

Sundhedsfaren ved asbest

Det er selve asbestfibrene, der er sundhedsskadelige. De er så små, at de kan trænge helt ned i lungernes mindste dele. Her kan de forårsage kræft og støvlunger (asbestose).

Lungehindekræft

Lungehindekræft er en meget sjælden sygdom, som kun kan opstå fra udsættelse for asbest. Der forekommer ca. 100 nye tilfælde om året.

Lungekræft

Det kræver en langvarig og kraftig udsættelse, før sygdommen opstår. Sygdommen udvikler sig først 10-30 år efter, at man har været udsat for asbestfibre. Rygere er i ekstra stor fare for at få lungekræft efter arbejde med asbest.

Andre kræftformer

Asbest kan i sjældne tilfælde medføre andre kræftsygdomme – for eksempel i mave- og tarmsystemet og i struben.

Asbestose

Asbestose (også kaldet asbestlunge) er en kronisk lidelse. Symptomerne er åndenød, som forværres ved anstrengelse. Sygdommen viser sig typisk 10 – 20 år efter udsættelsen for asbest.